

# 計量証明書



株式会社明神リサイクルセンター 御中

件名 :  
水質分析

発行番号 : L240715  
依頼番号 : 1032174  
発行年月日 : 2024年3月27日  
事業者 : 中外テクノス株式会社  
住所 : 広島県広島市西区横川新町9-12  
事業所 : 関西技術センター  
所在地 : 神戸市西区井吹台東町7丁目3番7号  
TEL : 078-997-8000  
計量証明登録番号 : 計証第濃35号  
計量管理者 厚山 万高  
分析責任者 井上 義和

ご依頼による濃度に係る計量結果を、以下のとおり証明致します。

採取年月日 : 2024年3月13日	採取区分 : 当社採取
採取場所 : 兵庫県神戸市西区平野町中津1337-3	
特記事項	
*****	

試料番号	試料名	試料の種類
2125695	① 上流地下水観測井	環境水
2125696	② 浸出水観測井	環境水
2125697	③ 下流観測井	環境水

計量の対象	単位	計量の結果			定量下限	計量の方法
		①	②	③		
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5	JIS K0102(2019)-21 及び32.3

## 安定型処分場 公表する維持管理の状況に関する情報

残余容量の測定を行った年月日・結果	2023年9月7日	13848.82
-------------------	-----------	----------

### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

2024年 3月 埋立容量	取り扱い品目	単位	数量
	廃プラスチック	m <sup>3</sup>	0
	金属くず	m <sup>3</sup>	0
	ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず	m <sup>3</sup>	0
	がれき類	m <sup>3</sup>	0

### 水質検査に関する事項

当該水質調査にかかわる地下水又は浸透水を採取した年月日	別紙 計量証明書
当該水質検査の得られた年月日	
当該水質検査の結果	

### 水質悪化時における生活環境の保全上必要な措置に関する次に掲げる事項

当該措置を講じた年月日	無
当該措置の内容	無

### 擁壁の点検に関する次に掲げる事項

当該点検を行った年月日及び結果	令和6年3月2日	問題なし
当該点検の結果、擁壁が破損するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び該当措置の内容	無	無

### 展開検査に関する次に掲げる事項

当該検査の各月ごとの実施回数	0 回
当該検査の結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	無